



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № 700-10-9

Пазарджик, 25.04. 2025 год.

Утвърдил:

Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК



ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка за осъществяване на контрол по изпълнението на плана за мерките по 96, ал. 1, т. 8 (предишна т. 6) от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и условията от решение по ОВОС № 1-1/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали“ с местонахождение находище „Изток“ в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Холсим България“ АД

На основание чл. 154 от ЗООС и утвърден план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2025 г., и Заповед № РД-08-16/17.02.2025 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, се извърши комплексна проверка на място на ИП „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали“ с местонахождение находище „Изток“ в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Холсим България“ АД

1. Цел на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнението условията и плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 8 (предишна т. 6) от ЗООС от решение по ОВОС № 1-1/2013 г., издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик.

2. Основна дейност на обекта:

С Протокол от 03.04.2024 г. между МЕ и Ангел Кърджев – управител на „Кариери Пазарджик“ ЕООД, е установена датата на стартиране на дейностите по съгласувания, с писмо изх. Е-26-К-22/17.03.2023 г., актуализиран цялостен работен проект за рекултивация на засегнатите земи.

3. Проверени обекти и дейности на обекта:

Проверката се извърши на 24 март 2025 г. на място на находище „Изток“ в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Към момента на проверката, са приключени дейностите от етап техническа рекултивация. Образувана е водна площ с размери около 70 дка. Оформени са устойчиви откоси, няма следи от срутване, бреговата ивица е укрепена. Около водното огледало има

заравнена площ, която престои да бъде затревена от подходящи тревни смеси и единични влаголюбиви видове, като върба, топола.

Теренът е подготвен за етап биологична рекултивация, която ще стартира след приемане на техническата рекултивация до края на 2025 г.

Режим на работа – не работи.

4. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения

Състави се констативен протокол № 2-ВН/24.03.2024 г., в който бяха отразени следните констатации:

По изпълнение на условията в решението по ОВОС, етап IV „Извеждане от експлоатация“:

Условие IV. 13 – към момента на проверката не се извършват добивни работи. Обектът е на етап приключила техническа рекултивация.

Условие IV. 14 – условието е неотносимо към съответния етап. Констатациите по изпълнението му на предходен етап са отразени в КП № 8-ВН/14.06.2023 г.

Условие IV. 15 – условието е неотносимо към съответния етап. Към момента на проверката машините са демонтирани и изведени от площадката.

Условие IV. 16 – условието се изпълнява. Зоната за защита е обозначена трайно на терен, не се извършват добивни и земно-изкопи работи, складиране на материали, изграждане на техническа инфраструктура и всякакви дейности, които да променят площта на зоната.

Условие IV. 17 – условието се изпълнява. На видно място е поставена информационна табела, съдържаща снимки и информация за жълто-коремната бумка.

Условие IV. 18 – условието се изпълнява. На входа на обекта са поставени информационни табели за защитени зони (ЗЗ) „Бесапарски ридове“ и „Река Марица“, които съдържат информация за предмета и целите за опазване на ЗЗ.

Условие IV. 19 – условието се изпълнява. Няма инсталирано външно осветление, което да създава безпокойство на видовете, предмет на опазване, на защитените зони.

Условие IV. 20, 21, 23 – условието е неотносимо към съответния етап. На площадката не се образуват и няма източник за образуването на отпадъци от дейността на дружеството. Чрез НИСО са подадени работни листове за преустановяване образуването на отпадъци, съгласно разпоредбите на чл. 21 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, което е установено с КП 19-05 при извършена проверка на 12.02.2024 г.

Условие IV. 24 – условието е неотносимо към съответния етап. Към момента на проверката, изветият хумусен слой и е използван по време на извършване на техническата рекултивация.

Условие IV. 25 – условието е неотносимо към съответния етап. Констатациите по изпълнението му на предходен етап са отразени в КП № 8-ВН/14.06.2023 г.

По изпълнение на мерките, предвидени в плана по чл. 96, ал. 1, т. 8 (предишна т. 6) от ЗООС:

Мярка 4 – мярката е изпълнена. Към момента на проверката изгребната яма е премахната.

Мярка 6 – към момента на проверката няма налични машини на площадката.

Мярка 7 – на площадката не се поддържат абсорбенти за ГМС, т.к. няма източници на аварии и замърсяване.

Мярка 13 – Предстои представяне на отчет в МЕ, включващ точен баланс на използваните земни маси, вкл. и хумуса, депонирани при строителството и експлоатацията, използвани при закриване на ИП.

Мярка 15 – мярката е изпълнена. Има изготвен актуализиран цялостен работен проект за рекултивация, съгласуван с МЕ.

Мярка 17 – мярката се изпълнява. Има създадени изкуствено плаващи острови (кочки), които следват вертикалното движение на водата.

Мярка 18 – към момента на проверката, крайбрежната ивица покрай създадения воден басейн е подравнена и предстои да бъде затревена с местни тревни видове и да бъдат засадени единични дървета от влаголюбиви видове, естествено срещащи се в района – върба, тополя.

Мярка 22 – мярката е неотнормима. Към момента на проверката МСИ е демонтирана.

Мярка 24 – мярката се изпълнява. Фирмата изпълнител на рекултивационните дейности има сключен договор със СТМ от месец юни 2024 г. за срок от една година, предстои да бъде подновен през месец юни 2025 г.

5. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

В съставения протокол не са дадени предписания.

6. Заключение:

При направената комплексна проверка на ИП: „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали“ с местонахождение находище „Изток“ в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Холсим България“ АД не беше констатирано неизпълнение на поставените условия и плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 8 (предишна т. 6) от ЗООС в решение по ОВОС № 1-1/2013 г., издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик, както и нарушения на екологичното законодателство.