




**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-ОС-4550/12

гр. Пазарджик, 14.09.2017 г.

УТВЪРДИЛ:

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК



**ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА**  
**НА**  
**„ЗХ БЕЛОВО“ АД, ГР. БЕЛОВО**

Дата на проверката: 14.09.2017 г.

**Цел на проверката:**

Проверка изпълнението на дадено предписание по време на годишна комплексна проверка на дружеството с КП № 01 -014/15.06.2017г.

**Обхват на проверката:**

Проверката е във връзка с внесена в РИОСВ-Пазарджик информация с вх. № КД-03-2664/22.08.2017 г. за изпълнение на мерки заложили в програма за отстраняване на несъответствия с условията на КР, констатирани с КП № 01-014/15.06.2017 г.

**Основна дейност на обекта:**

Дружеството е оператор на инсталация, която попада в обхвата на т. 6.1 „б“ от Приложение 4 на ЗООС - Промислени инсталации за производство на хартия и картон с производствен капацитет над 20 т за денонощие:

**1. Промислена инсталация за производство на хартия, включваща:**

- Хартиена машина Б-34
- Хартиена машина Б-37
- Хартиена машина Фойт 1
- Хартиена машина Фойт 2

(т.6.1.6 от Приложение 4 на ЗООС)

**Инсталации извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС:**

**1. Парокотелна инсталация, включваща:**

- ПК №1
- ПКГ №2
- ПКГ №3
- ПКГ №4
- ГНВ150

**2. Дообработващо производство - производство на полнетиленови опаковки**

3. Флексопечат
4. Електро-ремонтен цех
5. Ремонтно — механичен цех

#### **Резултати и заключения:**

Извършена е оглед на площадката, при което се установи:

1. Обособени са зони за съхранение на отпадъци с кодове: 16 01 12 и 13 02 05, с което констатираните несъответствия по *условие 11.3.13 и 11.3.16* от КР са отстранени.
2. На площадка № 56 за съхранение на отпадък с код и наименование *20 01 21\* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак*, е наличен плътно затворен съд за съхранение на счупени лампи. Излезлите от употреба лампи се съхраняват в хартиени кашони и част от тях в транспортните им опаковки върху палети позволяващи товаро-разтоварни дейности. С това констатираното неизпълнение на *Условие 11.3.20* е отстранено.
3. На площадка № 86, е обособена зона за съхранение на отпадък с код 03 03 08, с това несъответствията по *Условие 11.3.23 и Условие 11.5.4* са отстранени.
4. Извършено е разделно събиране на отпадъците в зоната за съхранение на отпадък с код 03 03 07. Не се констатира смесване на отпадъци. Констатираните смесени отпадъци са разделени по вид и се съхраняват на определените за всеки вид отпадък места на площадката, персоналът работещ в близост до площадка № 85 е обучен във връзка с разделното събиране на отпадъци съгласно РМ-QP-I-02-03. С тези си действия операторът е отстранил несъответствието по *условие 11.3.25* от КР.

#### **Предписания, срокове за изпълнение, отговорници**

Няма

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Операторът е отстранил констатираните несъответствия с условията на КР и е изпълнил т. 3 отдадените задължителни предписания с КП № 01 - 014/15.06.2017г.