



Изх. № *КД-08-13*

гр. Пазарджик *17.09.*2021 г.

**УТВЪРДИЛ:**  
**КОСТАДИН ГЕШЕВ**  
*Директор на РИОСВ-Пазарджик*



**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА  
НА**

**„ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ” АД, гр. СОФИЯ, площадка с. Цар Асен**

**Дата на проверката:**

- 27.08.2021 г. и съставен КП № 04-52/27.08.2021 г.

**Място на извършване на проверката:** поречието на р. Луда Яна от с. Росен до с. Цар Асен и производствената площадка на „Панагюрска медна компания“ АД.

**Стопанисван от:** „Панагюрска медна компания“ АД, гр. София, оператор на инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат, с издадено КР № 117/2006г.

**Основание за извършване на проверката:** подаден сигнал на „зелен телефон“ на РИОСВ-Пазарджик от тел. 112 за оцветяване на р. Луда Яна.

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

Води

**Цел на проверката:**

Проверка във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Пазарджик за оцветяване на водите на р. Луда Яна.

**Основна дейност на обекта:**

Основната дейност на дружеството е производство на катодна мед от продуктивни разтвори. След излужване на извънбалансовите и некондиционни руди от насипището на рудник „Цар Асен”, се получават разтвори, които с помощта на събирателни канавки се акумулират в подножието на насипището в езеро за продуктивни разтвори (окисен отвал).

**Извършени дейности по контрол:**

- проверка на място – оглед на производствената площадка на дружеството и поречието на р. Луда Яна от с. Росен до с. Цар Асен.

**Констатации:**

1. В 11.00 ч. на мост на с. Росен е извършено замерване на моментни показатели на водите на р. Луда Яна, показващо следните резултати:

- рН 7.02;
- електропроводимост 1402.

По дъното на реката има бледо синя утайка, отложена в застоините зони.

2. Извърши се оглед на езеро за продуктивни разтвори на инсталацията за производство на електролитна мед, от който се установи:

- нивото на водоема е 1.45 м. , при максимално допустимо ниво – 1.70 м.
- събирателните канавки са с добра проводимост, без дрениране към р. Луда Яна.

- земно – насипната лагуна под водоема е почистена, с работеща помпа с нов номер.

3. От оглед на инсталацията за производство на катода мед се установи:

- поддържа се непрекъснат водооборот чрез 2 бр. вертикални помпи (2 x 90 куб.м./сек.), всички помпи са в изправност и могат да работят в паралел чрез 3 тръбопровода до окисен отвал.

- изпълнен е PVC тръбопровод Ф63 за дебалансови води от инсталацията до открития котлован на рудник „Цар Асен”.

4. Няма уведомяване за аварийна ситуация на площадката.

- по информация на работещите на площадката на 26.08.2021г. е имало проливен дъжд към 13.00 часа, но до преливане на водоема не е установено.

5. По заявка на Басейнова дирекция Източнореломорски район са взети 5 водни проби отводите на р. Луда Яна:

- при с. Росен;
- след производствената площадка на „Панагюрска медна компания“ АД;
- при площадка „Радка”.
- при вливане в р. Марица

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В рамките на проверката не е установенена причината за оцветяването на водите на р. Луда Яна. За окончателно заключение ще се изчакат резултатите от лабораторните анализи на водите взети при извършеното пробонабиране в рамките на проверката.